



คำสั่งเทศบาลนครนนทบุรี

ที่ ๘๐๐ /๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบอาคารจากเหตุแผ่นดินไหว

ตามที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวบนบก เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ส่งผลกระทบให้อาคารในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรีได้รับความเสียหาย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการวิบัติของอาคารที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าว จึงจำเป็นต้องมีมาตรการในการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารในพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว โดยจังหวัดนนทบุรีให้เทศบาลนครนนทบุรีจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอประชาชน เพื่อเข้าไปตรวจสอบอาคารทุกแห่งที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งต้องปฏิบัติตามแนวทางในคู่มือสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุแผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๐ โดยให้ดำเนินการตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ และอาคารที่มีความเสี่ยงทุกแห่ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการตรวจสอบอาคารให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ์คู่มือดังกล่าวให้ประชาชนได้ทราบด้วย

ดังนั้น เพื่อให้การตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และมีมาตรฐานเดียวกัน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับแจ้งเพื่อตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหว ดังนี้-

๑. นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ	ปลัดเทศบาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. นายศราวุธ ธรรมแสง	รองปลัดเทศบาล	รองประธานคณะกรรมการ
๓. นางจันทร์จิรา ลักษณะกุลบุตร	ผู้อำนวยการสำนักช่าง	คณะกรรมการ
๔. นายวิวัฒน์ชัย วิทยาประดิษฐ์	หน.ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง	คณะกรรมการ
	รท.ผอ.ส่วนควบคุมอาคารและผังเมือง	
๕. นายวิโรจน์ ชื่นอุรา	วิศวกรเขต	คณะกรรมการ
๖. นางณัฏฐนิช เอ็มโกษา	วิศวกรเขต	คณะกรรมการ
๗. นายปรีชาวัฒน์ สมบูรณ์ดี	สถาปนิกเขต	คณะกรรมการ
๘. นางสาววงพลอย ปาลภิบาล	สถาปนิกเขต	คณะกรรมการ
๙. นายจิรวุฒิ มากพานิชย์	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๐. นางสาวผกาพรรณ ปั้นประดับ	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๑. นายชนนท์ ใจใส	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๒. นายธเนศ มาสร้างสรรค์	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๓. นายชาญณรงค์ ขาติทอง	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๔. นายสุรศักดิ์ กลิ่นขจร	นายตรวจเขต	คณะกรรมการ
๑๕. นายวีระชาติ พึ่งเพียร	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการ
๑๖. นายยงยุทธ เพื่อกนุช	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการ
๑๗. นายวีระพันธ์ ศรีเมือง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการ
๑๘. นายศุภเดช สุภักวิภาส	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะกรรมการ

๑๙. นายณพรุจ สังข์รุ่ง	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะทำงาน
๒๐. นางสาวอิสริย์ รุจสิงห์พันธ์	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะทำงาน
๒๑. นายสุริยะ วิเศษรัตน์	ผู้ช่วยวิศวกรโยธา	คณะทำงาน

โดยมีอำนาจและหน้าที่ ดำเนินการตรวจสอบความเสียหายของอาคารที่ได้รับผลกระทบจาก แผ่นดินไหวเบื้องต้น ตามแนวทางใน “คู่มือสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุ แผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๐” โดยให้ตรวจสอบอาคารสาธารณะ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่ อาคารที่อยู่ใน ระหว่างก่อสร้าง และอาคารที่มีความเสี่ยงทุกแห่ง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการตรวจสอบอาคารให้แก่ ประชาชนทั่วไป รวมถึงประชาสัมพันธ์คู่มือสำรวจความเสียหายขั้นต้นของโครงสร้างอาคารหลังจากเหตุ แผ่นดินไหว พ.ศ.๒๕๖๐ ให้ประชาชนทราบ และรายงานผลการสำรวจความเสียหายของอาคารให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายมาชัย ไพศาลธนสมบัติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี